


NOMBRE DEL CLIENTE: IMPULSO AUTOMOTRIZ DEL SURESTE				COLOR: ALLOY SILVER	TORRE: Verde
PLACAS: PRUEBAS				MODELO: 2020	KMS: 0
FECHA: 26/05/2025				No. SERIE: JE4L551A2LZ007968	
MOTOR:					

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores		Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.		X
Indicadores de falla Activados:		
<div></div>		
Rociador y Limpiaparabrisas		X
Claxon		NC
Luces:		
Delanteras		NC
Traseras		NC
Stop		NC
Radio / Caratula		NC
Pantallas, FIS		NC
A/C		NC
Encendedor		NC
Vidrios		NC
Espejos		NC
Seguros Eléctricos		NC
CD, Artículos Personales, Guantero		NC
Asientos y Vestiduras		NC
Tapetes		NC

Condiciones de carrocería

Daños SI () / NO (X) Golpes Roto o estrellado X Rayones



Exteriores

SI(✓) / NO(X)

Tapones Ruedas	X
Gomas de limpiadores	X
Antena	X
Tapón Gasolina	X

Costado Derecho	X
Parte Delantera	X
Interior, asientos, alfombra	X
Costado Izquierdo	X
Parte Trasera	X
Cristales y Faros	X

Cajuela	SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Herramienta	X
Gato / Llave	X
Reflejantes	X
Cables	X
Extintor	X
Llanta Refacción	X

Cofre

NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)

Aceite de Motor	X
Líquido de Frenos	X
Limpiaparabrisas	X
Anticongelante	X
Líquido de Dirección	X

Inferior

¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)

Sistema de Escape	
Amortiguadores	
Tuberías	
Transeje / Transmisión	
Sistema de Dirección	
Chasis sucio	
Golpes Especifico	

<div><div>1/4</div><div>2/4</div><div>3/4</div></div> <div></div>	
¿Deja artículos personales?	NO ESPECIFICADO
¿Cuáles?	
No se reviso	

Sistema de Frenos

¿REQUIERE REVISIÓN? NO

SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)

Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático
Delantera Derecha	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Delantera Izquierda	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Trasera Derecha	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Trasera Izquierda	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Refacción			<div><div></div><div></div><div></div></div>

Observaciones

SOSTENES MEZA FLORES

Nombre del Asesor

Firma Cliente