








			COLOR:	ALLOY SILVER	TORRE:	Verde
NOMBRE DEL CLIENTE: IMPULSO AUTOMOTRIZ DEL SURESTE			MODELO:	2020	KMS:	1
PLACAS:	sp	FECHA:	08/09/2025	MOTOR:	No. SERIE: JE4L S51A2LZ007968	

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores		Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.		X
Indicadores de falla Activados:		<div></div>
Rociador y Limpiaparabrisas		X
Claxon		NC
Luces:		
Delanteras		NC
Traseras		NC
Stop		NC
Radio / Caratula		NC
Pantallas, FIS		NC
A/C		NC
Encendedor		NC
Vidrios		NC
Espejos		NC
Seguros Eléctricos		NC
CD, Artículos Personales, Guanteras		NC
Asientos y Vestiduras		NC
Tapetes		NC


Condiciones de carrocería

Daños SI ( ) / NO (X) Golpes  Roto o estrellado X Rayones 



Exteriores		SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas		X	Parte Delantera	X
Gomas de limpiadores		X	Interior, asientos, alfombra	X
Antena		X	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina		X	Parte Trasera	X
			Cristales y Faros	X

Cajuela		SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)	Cofre		NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)	Inferior		¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Herramienta		X	Aceite de Motor		X	Sistema de Escape		
Gato / Llave		X	Líquido de Frenos		X	Amortiguadores		
Reflejantes		X	Limpiaparabrisas		X	Tuberías		
Cables		X	Anticongelante		X	Transeje / Transmisión		
Extintor		X	Líquido de Dirección		X	Sistema de Dirección		
Llanta Refacción		X				Chasis sucio		
						Golpes Especifico		

<div><div>1/4</div><div>2/4</div><div>3/4</div></div> <div></div>				Sistema de Frenos				¿REQUIERE REVISIÓN? NO
								SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)
¿Deja artículos personales?				NO ESPECIFICADO	Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático
¿Cuáles?					Delantera Derecha	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
No se reviso					Delantera Izquierda	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
					Trasera Derecha	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
					Trasera Izquierda	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
					Refacción			<div><div></div><div></div><div></div></div>

Observaciones

SOSTENES MEZA FLORES

Nombre del Asesor

Firma Cliente

