IMPULSO AUTOMOTRIZ DEL SURESTE

Tuxtla

ANGEL ALBINO CORZO, 2862, El Retiro

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29040

TELS: 9611212274

Re .. 5346451

				COLOR: NA	TORRE: Amarillo
NOMBRE DEL CLIENTE: CONSUMO INTERNOS NUEVOS				MODELO: 2025	KMS: 1
PLACAS: TKM90	FECHA: 05/09/2025	MOTOR:		No. SERIE:	MMBN7V5C5SH004545

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores

Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)

Póliza Garantía / Manual de Prop.	X
Indicadores de falla Activados:	X X
Rociador y Limpiaparabrisas	X
Claxon	NC
Luces:	
Delanteras	X
Traseras	X
Stop	NC
Radio / Caratula	NC
Pantallas, FIS	NC
A/C	NC
Encendedor	NC
Vidrios	NC
Espejos	NC
Seguros Eléctricos	✓
CD, Artículos Personales, Guantera	✓
Asientos y Vestiduras	NC
Tapetes	NC

Condiciones de carrocería

Daños SI ( ) / NO (X) Golpes ✪ Roto o estrellado X Rayones ϟ



Exteriores

SI(✓) / NO(X)

Tapones Ruedas	X
Gomas de limpiadores	X
Antena	X
Tapón Gasolina	X

Costado Derecho	X
Parte Delantera	X
Interior, asientos, alfombra	X
Costado Izquierdo	X
Parte Trasera	X
Cristales y Faros	X

Cajuela

SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)

Herramienta	X
Gato / Llave	✓
Reflejantes	X
Cables	✓
Extintor	X
Llanta Refacción	X

Cofre

NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)

Aceite de Motor	X
Líquido de Frenos	✓
Limpiaparabrisas	X
Anticongelante	✓
Líquido de Dirección	✓

Inferior

¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)

Sistema de Escape	
Amortiguadores	
Tuberías	
Transeje / Transmisión	
Sistema de Dirección	
Chasis sucio	
Golpes Especifico	

1/4	2/4	3/4	
	X		

¿Deja artículos personales?	SI
¿Cuáles?	
LAPTOP	

Sistema de Frenos

¿REQUIERE REVISIÓN? NO

SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)

Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático
Delantera Derecha			
Delantera Izquierda			
Trasera Derecha			
Trasera Izquierda			
Refacción			

Observaciones

SOSTENES MEZA FLORES

Nombre del Asesor

Firma Cliente