

COLOR:	BLANCO	TORRE:	Rojo
MODELO:	2014	KMS:	72970
No. SERIE:	WAUAYABX0EB041564		

NOMBRE DEL CLIENTE: ..

PLACAS: XZV885A

FECHA:

26/05/2025

MOTOR:

Inspección Visual e Inventario en recepción


Interiores

Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)

Póliza Garantía / Manual de Prop.

X

Indicadores de falla Activados:



Rociador y Limpiaparabrisas

X

Claxon

NC

Luces:

Delanteras

NC

Traseras

NC

Stop

NC

Radio / Caratula

NC

Pantallas, FIS

NC

A/C

NC

Encendedor

NC

Vidrios

NC

Espejos

NC

Seguros Eléctricos

NC

CD, Artículos Personales, Guantero

NC

Asientos y Vestiduras


NC

Tapetes

NC

Condiciones de carrocería

Daños SI () / NO (X) Golpes Roto o estrellado X Rayones



Exteriores

SI(✓) / NO(X)

Tapones Ruedas

X

Gomas de limpiadores

X

Antena

X

Tapón Gasolina

X

Costado Derecho

X

Parte Delantera

X

Interior, asientos, alfombra

X

Costado Izquierdo

X

Parte Trasera

X

Cristales y Faros

X

Cajuela

SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)

Herramienta

X

Gato / Llave

X

Reflejantes

X

Cables

X

Extintor

X

Llanta Refacción

X

Cofre

NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)

Aceite de Motor

X

Líquido de Frenos

X

Limpiaparabrisas

X

Anticongelante

X

Líquido de Dirección

X

Inferior

¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)

Sistema de Escape

Amortiguadores

Tuberías

Transeje / Transmisión

Sistema de Dirección

Chasis sucio

Golpes Especifico

1/4

2/4

3/4



X

¿Deja artículos personales?

NO ESPECIFICADO

¿Cuáles?

No se reviso

Sistema de Frenos

¿REQUIERE REVISIÓN? NO

SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)

Ruedas

Balata/Zapata

Disco/Tambor

Neumático

Delantera Derecha



Delantera Izquierda



Trasera Derecha



Trasera Izquierda



Refacción



Observaciones

HAMILTON SAUD MONTOYA TORRES

Nombre del Asesor

Firma Cliente