

COLOR: ROJO TORRE: Amarillo
MODELO: 2009 KMS: 10
No. SERIE: 3GCEC14X79M104389


NOMBRE DEL Historico Refacciones
CLIENTE:
PLACAS: SP FECHA: 21/05/2025 MOTOR:

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores		Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.		X
Indicadores de falla Activados:		
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>XXNCNCXX</div>		
Rociador y Limpiaparabrisas		X
Claxon		✓
Luces:		
Delanteras		✓
Traseras		✓
Stop		✓
Radio / Caratula		✓
Pantallas, FIS		✓
A/C		X
Encendedor		X
Vidrios		✓
Espejos		✓
Seguros Eléctricos		X
CD, Artículos Personales, Guanteras		✓
Asientos y Vestiduras		✓
Tapetes		✓

Condiciones de carrocería

Daños SI (X) / NO () Golpes 📍 Roto o estrellado X Rayones ⚡



Exteriores		SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas		X	Parte Delantera	✓
Gomas de limpiadores		X	Interior, asientos, alfombra	X
Antena		✓	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina		X	Parte Trasera	✓
			Cristales y Faros	X

Cajuela	SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)	Cofre	NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)	Inferior	¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Herramienta	✓	Aceite de Motor	✓	Sistema de Escape	✓
Gato / Llave	X	Líquido de Frenos	X	Amortiguadores	✓
Reflejantes	✓	Limpiaparabrisas	✓	Tuberías	✓
Cables	X	Anticongelante	✓	Transeje / Transmisión	X
Extintor	X	Líquido de Dirección	✓	Sistema de Dirección	X
Llanta Refacción	✓			Chasis sucio	✓
				Golpes Especifico	✓

<div><div></div><div>1/4</div><div>2/4</div><div>3/4</div></div>		Sistema de Frenos				¿REQUIERE REVISIÓN? SI
		SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)				
¿Deja artículos personales? NO		Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático	
¿Cuáles?		Delantera Derecha	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	
n/a		Delantera Izquierda	<div><div></div><div></div><div>✓</div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>	
		Trasera Derecha	<div><div></div><div></div><div>✓</div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	
		Trasera Izquierda	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>	
		Refacción			<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	

Observaciones

MERLIN RAFAEL GARCIA MARTINEZ

Nombre del Asesor

Firma Cliente