


NOMBRE DEL CLIENTE: IMPULSO AUTOMOTRIZ DEL SURESTE			COLOR: ROJO	TORRE: Rojo
PLACAS: MSR9394			MODELO: 2014	KMS: 10
FECHA: 23/05/2025			MOTOR: No. SERIE: 4A4LM41U1EE028385	

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores		Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.		X
Indicadores de falla Activados:		
Rociador y Limpiaparabrisas		X
Claxon		NC
Luces:		
Delanteras		NC
Traseras		NC
Stop		NC
Radio / Caratula		NC
Pantallas, FIS		NC
A/C		NC
Encendedor		NC
Vidrios		NC
Espejos		NC
Seguros Eléctricos		NC
CD, Artículos Personales, Guanteras		NC
Asientos y Vestiduras		NC
Tapetes		NC

Condiciones de carrocería

Daños SI () / NO (X) Golpes + Roto o estrellado X Rayones



Exteriores		SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas		X	Parte Delantera	X
Gomas de limpiadores		X	Interior, asientos, alfombra	X
Antena		X	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina		X	Parte Trasera	X
			Cristales y Faros	X

Cajuela		SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Herramienta		X
Gato / Llave		X
Reflejantes		X
Cables		X
Extintor		X
Llanta Refacción		X

Cofre		NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)
Aceite de Motor		X
Líquido de Frenos		X
Limpiaparabrisas		X
Anticongelante		X
Líquido de Dirección		X

Inferior		¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Sistema de Escape		
Amortiguadores		
Tuberías		
Transeje / Transmisión		
Sistema de Dirección		
Chasis sucio		
Golpes Especifico		

		1/4 2/4 3/4
¿Deja artículos personales?	NO ESPECIFICADO	
¿Cuáles?		
No se reviso		

Observaciones

Sistema de Frenos				¿REQUIERE REVISIÓN? NO
				SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)
Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático	
Delantera Derecha				
Delantera Izquierda				
Trasera Derecha				
Trasera Izquierda				
Refacción				