

COLOR: ROJO TORRE: Amarillo
MODELO: 2009 KMS: 10
No. SERIE: 3GCEC14X79M104389


NOMBRE DEL Historico Refacciones
CLIENTE:
PLACAS: SP FECHA: 23/05/2025 MOTOR:

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores	Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.	✓
Indicadores de falla Activados: 	
Rociador y Limpiaparabrisas	X
Claxon	✓
Luces:	
Delanteras	NC
Traseras	NC
Stop	NC
Radio / Caratula	X
Pantallas, FIS	X
A/C	✓
Encendedor	✓
Vidrios	X
Espejos	NC
Seguros Eléctricos	✓
CD, Artículos Personales, Guanteras	X
Asientos y Vestiduras	X
Tapetes	✓

Condiciones de carrocería

Daños SI (X) / NO () Golpes ⬇ Roto o estrellado X Rayones ⚡



Exteriores	SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	✓
Tapones Ruedas	X	Parte Delantera	✓
Gomas de limpiadores	✓	Interior, asientos, alfombra	X
Antena	✓	Costado Izquierdo	✓
Tapón Gasolina	✓	Parte Trasera	✓
		Cristales y Faros	X

Cajuela	SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Herramienta	✓
Gato / Llave	X
Reflejantes	X
Cables	✓
Extintor	X
Llanta Refacción	✓

Cofre	NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)
Aceite de Motor	X
Líquido de Frenos	✓
Limpiaparabrisas	✓
Anticongelante	X
Líquido de Dirección	✓

Inferior	¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Sistema de Escape	✓
Amortiguadores	✓
Tuberías	X
Transeje / Transmisión	X
Sistema de Dirección	F
Chasis sucio	X
Golpes Especifico	✓

1/4

2/4

3/4

X

¿Deja artículos personales?	NO ESPECIFICADO
¿Cuáles?	
No se reviso	

Observaciones

Sistema de Frenos		¿REQUIERE REVISIÓN? NO	
SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)			
Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático
Delantera Derecha	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>	<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>
Delantera Izquierda	<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>	<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>
Trasera Derecha	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>
Trasera Izquierda	<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>
Refacción			<div><div>✓</div><div></div><div></div></div>

