





			COLOR:	ROJO	TORRE:	Blanco
NOMBRE DEL CLIENTE: Historico Refacciones			MODELO:	2009	KMS:	10
PLACAS:	SP	FECHA:	23/05/2025	MOTOR:	No. SERIE: 3GCEC14X79M104389	

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores		Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.		X
Indicadores de falla Activados:		       
Rociador y Limpiaparabrisas		X
Claxon		NC
Luces:		
Delanteras		NC
Traseras		NC
Stop		NC
Radio / Caratula		NC
Pantallas, FIS		NC
A/C		NC
Encendedor		NC
Vidrios		NC
Espejos		NC
Seguros Eléctricos		NC
CD, Artículos Personales, Guanteras		NC
Asientos y Vestiduras		NC
Tapetes		NC

Condiciones de carrocería

Daños SI () / NO (X) Golpes  Roto o estrellado X Rayones 















Exteriores		SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas		X	Parte Delantera	X
Gomas de limpiadores		X	Interior, asientos, alfombra	X
Antena		X	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina		X	Parte Trasera	X
			Cristales y Faros	X

Cajuela		SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)	Cofre		NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)	Inferior		¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Herramienta		X	Aceite de Motor		X	Sistema de Escape		
Gato / Llave		X	Líquido de Frenos		X	Amortiguadores		
Reflejantes		X	Limpiaparabrisas		X	Tuberías		
Cables		X	Anticongelante		X	Transeje / Transmisión		
Extintor		X	Líquido de Dirección		X	Sistema de Dirección		
Llanta Refacción		X				Chasis sucio		
						Golpes Especifico		

		1/4	2/4	3/4
		X		
¿Deja artículos personales?	NO ESPECIFICADO			
¿Cuáles?				
No se reviso				

Observaciones

Sistema de Frenos				¿REQUIERE REVISIÓN? NO
				SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)
Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático	
Delantera Derecha				
Delantera Izquierda				
Trasera Derecha				
Trasera Izquierda				
Refacción			