

COLOR: ROJO TORRE: Amarillo
MODELO: 2009 KMS: 10
No. SERIE: 3GCEC14X79M104389


NOMBRE DEL Historico Refacciones
CLIENTE:
PLACAS: SP FECHA: 23/05/2025 MOTOR:

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores	Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.	✓
Indicadores de falla Activados:	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>XNCXXXX</div>	
Rociador y Limpiaparabrisas	X
Claxon	✓
Luces:	
Delanteras	X
Traseras	NC
Stop	X
Radio / Caratula	NC
Pantallas, FIS	X
A/C	NC
Encendedor	X
Vidrios	NC
Espejos	NC
Seguros Eléctricos	NC
CD, Artículos Personales, Guanteras	NC
Asientos y Vestiduras	NC
Tapetes	NC

Condiciones de carrocería

Daños SI (X) / NO () Golpes ⬇ Roto o estrellado X Rayones ⚡



Exteriores	SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	✓
Tapones Ruedas	X	Parte Delantera	✓
Gomas de limpiadores	✓	Interior, asientos, alfombra	X
Antena	✓	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina	X	Parte Trasera	X
		Cristales y Faros	X

Cajuela	SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)	Cofre	NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)	Inferior	¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Herramienta	✓	Aceite de Motor	X	Sistema de Escape	
Gato / Llave	X	Líquido de Frenos	X	Amortiguadores	
Reflejantes	X	Limpiaparabrisas	X	Tuberías	F
Cables	✓	Anticongelante	✓	Transeje / Transmisión	
Extintor	✓	Líquido de Dirección	✓	Sistema de Dirección	F
Llanta Refacción	X			Chasis sucio	
				Golpes Especifico	F

1/4

2/4

3/4

¿Deja artículos personales?

NO

¿Cuáles?

n/a

Observaciones

Sistema de Frenos				¿REQUIERE REVISIÓN? SI
SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)				
Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático	
Delantera Derecha	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
Delantera Izquierda	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
Trasera Derecha	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
Trasera Izquierda	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>✓</div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
Refacción			<div><div></div><div></div><div></div></div>	

MERLIN RAFAEL GARCIA MARTINEZ

Nombre del Asesor

Firma Cliente

