








Av. Universidad, 553, Ex. hacienda Candiani
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 68120
TELS: 9515016070

Re .. 5346451

NOMBRE DEL CLIENTE: Historico Refacciones
PLACAS: SP FECHA: 24/05/2025 MOTOR:


COLOR: ROJO TORRE: Negro
MODELO: 2009 KMS: 10
No. SERIE: 3GCEC14X79M104389

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores		Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.		X
Indicadores de falla Activados:		
<div>       </div> <div>X</div>		
NC		
Rociador y Limpiaparabrisas		X
Claxon		X
Luces:		
Delanteras		X
Traseras		NC
Stop		X
Radio / Caratula		X
Pantallas, FIS		NC
A/C		✓
Encendedor		X
Vidrios		X
Espejos		✓
Seguros Eléctricos		✓
CD, Artículos Personales, Guantera		X
Asientos y Vestiduras		NC
Tapetes		X

Condiciones de carrocería

Daños SI (X) / NO () Golpes + Roto o estrellado X Rayones ⚡



Exteriores		SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	✓
Tapones Ruedas		X	Parte Delantera	✓
Gomas de limpiadores		✓	Interior, asientos, alfombra	X
Antena		X	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina		X	Parte Trasera	X
			Cristales y Faros	X

Cajuela	SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)	Cofre	NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)	Inferior ¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)	
Herramienta	✓	Aceite de Motor	X	Sistema de Escape	F
Gato / Llave	X	Líquido de Frenos	X	Amortiguadores	X
Reflejantes	X	Limpiaparabrisas	X	Tuberías	X
Cables	X	Anticongelante	X	Transeje / Transmisión	F
Extintor	X	Líquido de Dirección	✓	Sistema de Dirección	F
Llanta Refacción	✓			Chasis sucio	X
				Golpes Especifico	X

<div> 1/4 2/4 3/4</div> <div></div>	Sistema de Frenos	¿REQUIERE REVISIÓN? NO SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)			
¿Deja artículos personales?	NO	Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático
¿Cuáles?		Delantera Derecha	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
n/a		Delantera Izquierda	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
		Trasera Derecha	<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
		Trasera Izquierda			<div>  </div>
		Refacción			

Observaciones

MERLIN RAFAEL GARCIA MARTINEZ

Nombre del Asesor

Firma Cliente

