

Av. Universidad, 553, Ex. hacienda Candiani
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 68120
TELS: 9515016070

Re .. 5346451

NOMBRE DEL CLIENTE: MARIA DEL SOCORRO ORTEGA RUIZ
PLACAS: x FECHA: 27/05/2025

MOTOR:


COLOR: WHITE SOLID
MODELO: 2024
No. SERIE: ML3AFJ6J8RH006378
TORRE: Amarillo
KMS: 0

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores	Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.	X
Indicadores de falla Activados:	
Rociador y Limpiaparabrisas	X
Claxon	NC
Luces:	
Delanteras	NC
Traseras	NC
Stop	NC
Radio / Caratula	NC
Pantallas, FIS	NC
A/C	NC
Encendedor	NC
Vidrios	NC
Espejos	NC
Seguros Eléctricos	NC
CD, Articulos Personales, Guantero	NC
Asientos y Vestiduras	NC
Tapetes	NC

Condiciones de carrocería

Daños SI () / NO (X) Golpes + Roto o estrellado X Rayones



Exteriores	SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas	X	Parte Delantera	X
Gomas de limpiadores	X	Interior, asientos, alfombra	X
Antena	X	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina	X	Parte Trasera	X
		Cristales y Faros	X

Cajuela	SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Herramienta	X
Gato / Llave	X
Reflejantes	X
Cables	X
Extintor	X
Llanta Refacción	X

Cofre	NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)
Aceite de Motor	X
Líquido de Frenos	X
Limpiaparabrisas	X
Anticongelante	X
Líquido de Dirección	X

Inferior	¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Sistema de Escape	
Amortiguadores	
Tuberías	
Transeje / Transmisión	
Sistema de Dirección	
Chasis sucio	
Golpes Especifico	

	1/4 2/4 3/4
¿Deja artículos personales?	NO
¿Cuáles?	
n/a	

Sistema de Frenos			
¿REQUIERE REVISIÓN? NO			
SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)			
Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático
Delantera Derecha	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Delantera Izquierda	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Trasera Derecha	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Trasera Izquierda	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Refacción			<div><div></div><div></div><div></div></div>

Observaciones

MERLIN RAFAEL GARCIA MARTINEZ

Nombre del Asesor

Firma Cliente