

COLOR: ROJO      TORRE: Amarillo  
MODELO: 2009      KMS: 10  
No. SERIE: 3GCEC14X79M104389


NOMBRE DEL Historico Refacciones  
CLIENTE:  
PLACAS: SP      FECHA: 27/05/2025      MOTOR:

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores	Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.	✓
Indicadores de falla Activados:	
Rociador y Limpiaparabrisas	X
Claxon	NC
Luces:	
Delanteras	NC
Traseras	NC
Stop	NC
Radio / Caratula	NC
Pantallas, FIS	NC
A/C	NC
Encendedor	NC
Vidrios	NC
Espejos	NC
Seguros Eléctricos	NC
CD, Artículos Personales, Guanteras	NC
Asientos y Vestiduras	NC
Tapetes	NC

Condiciones de carrocería

Daños SI (X) / NO ( ) Golpes 📍 Roto o estrellado X Rayones ⚡



Exteriores	SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas	X	Parte Delantera	✓
Gomas de limpiadores	✓	Interior, asientos, alfombra	X
Antena	✓	Costado Izquierdo	✓
Tapón Gasolina	X	Parte Trasera	X
		Cristales y Faros	X

Cajuela	SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Herramienta	✓
Gato / Llave	X
Reflejantes	✓
Cables	✓
Extintor	✓
Llanta Refacción	X

Cofre	NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)
Aceite de Motor	X
Líquido de Frenos	X
Limpiaparabrisas	X
Anticongelante	X
Líquido de Dirección	✓

Inferior	¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Sistema de Escape	
Amortiguadores	
Tuberías	
Transeje / Transmisión	
Sistema de Dirección	
Chasis sucio	
Golpes Especifico	

1/4

2/4

3/4

¿Deja artículos personales?

NO

¿Cuáles?

n/a

Observaciones

Sistema de Frenos		¿REQUIERE REVISIÓN? NO	
SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)			
Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático
Delantera Derecha			
Delantera Izquierda			
Trasera Derecha			
Trasera Izquierda			
Refacción			

MERLIN RAFAEL GARCIA MARTINEZ

Nombre del Asesor

Firma Cliente

