


NOMBRE DEL CLIENTE: IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL				COLOR: NA	TORRE: Verde
PLACAS: PCX3776				FECHA: 28/05/2025	MOTOR:
				MODELO: 2022	KMS: 72129
				No. SERIE:	MMBNLV566NH057846

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores		Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.		X
Indicadores de falla Activados:		
Rociador y Limpiaparabrisas		X
Claxon		NC
Luces:		
Delanteras		NC
Traseras		NC
Stop		NC
Radio / Caratula		NC
Pantallas, FIS		NC
A/C		NC
Encendedor		NC
Vidrios		NC
Espejos		NC
Seguros Eléctricos		NC
CD, Artículos Personales, Guanteras		NC
Asientos y Vestiduras		NC
Tapetes		NC

Condiciones de carrocería

Daños SI ( ) / NO (X) Golpes + Roto o estrellado X Rayones ↗



Exteriores		SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas		X	Parte Delantera	X
Gomas de limpiadores		X	Interior, asientos, alfombra	X
Antena		X	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina		X	Parte Trasera	X
			Cristales y Faros	X

Cajuela	SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Herramienta	X
Gato / Llave	X
Reflejantes	X
Cables	X
Extintor	X
Llanta Refacción	X

Cofre	NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)
Aceite de Motor	X
Líquido de Frenos	X
Limpiaparabrisas	X
Anticongelante	X
Líquido de Dirección	X

Inferior	¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Sistema de Escape	
Amortiguadores	
Tuberías	
Transeje / Transmisión	
Sistema de Dirección	
Chasis sucio	
Golpes Especifico	

<div><div>1/4</div><div>2/4</div><div>3/4</div></div>		Sistema de Frenos		¿REQUIERE REVISIÓN? NO
				SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)
¿Deja artículos personales? NO ESPECIFICADO		Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor
¿Cuáles?		Delantera Derecha		
No se reviso		Delantera Izquierda		
		Trasera Derecha		
		Trasera Izquierda		
		Refacción		

Observaciones

LUIS FERNANDO LOPEZ TOVILLA

Nombre del Asesor

Firma Cliente