


NOMBRE DEL CLIENTE: IMPULSO AUTOMOTRIZ DEL SURESTE			COLOR: ROJO	TORRE: Verde
PLACAS: MSR9394			FECHA: 29/05/2025	MOTOR:
			MODELO: 2014	KMS: 10
			No. SERIE:	4A4LM41U1EE028385

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores		Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.	X	
Indicadores de falla Activados:		
Rociador y Limpiaparabrisas	X	
Claxon	NC	
Luces:		
Delanteras	NC	
Traseras	NC	
Stop	NC	
Radio / Caratula	NC	
Pantallas, FIS	NC	
A/C	NC	
Encendedor	NC	
Vidrios	NC	
Espejos	NC	
Seguros Eléctricos	NC	
CD, Artículos Personales, Guanteras	NC	
Asientos y Vestiduras	NC	
Tapetes	NC	

Condiciones de carrocería

Daños SI ( ) / NO (X) Golpes Roto o estrellado X Rayones



Exteriores		SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas	X		Parte Delantera	X
Gomas de limpiadores	X		Interior, asientos, alfombra	X
Antena	X		Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina	X		Parte Trasera	X
			Cristales y Faros	X

Cajuela		SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)	Cofre		NIVEL CORRECTO(✓) / NIVEL INCORRECTO(X) /FUGAS (F)	Inferior		¿REQUIERE REVISIÓN? NO BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)
Herramienta	X		Aceite de Motor		X	Sistema de Escape		
Gato / Llave	X		Líquido de Frenos		X	Amortiguadores		
Reflejantes	X		Limpiaparabrisas		X	Tuberías		
Cables	X		Anticongelante		X	Transeje / Transmisión		
Extintor	X		Líquido de Dirección		X	Sistema de Dirección		
Llanta Refacción	X					Chasis sucio		
						Golpes Especifico		

1/4 2/4 3/4		Sistema de Frenos		¿REQUIERE REVISIÓN? NO SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)	
¿Deja artículos personales?		NO ESPECIFICADO	Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor
¿Cuáles?			Delantera Derecha		
No se reviso			Delantera Izquierda		
			Trasera Derecha		
			Trasera Izquierda		
			Refacción		

Observaciones