

NOMBRE DEL CLIENTE: MARIA ALEJANDRA MONZOY VENTRE
PLACAS: TLU814A FECHA: 24/07/2025 MOTOR:


COLOR: GRAPHITE GRAY METALLIC TORRE: Verde
MODELO: KIA Niro KMS: 18067
No. SERIE: MK2L6D1Y5RN004167

Inspección Visual e Inventario en recepción

Interiores	Opera SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)
Póliza Garantía / Manual de Prop.	✓
Indicadores de falla Activados: 	
Rociador y Limpiaparabrisas	X
Claxon	✓
Luces:	
Delanteras	✓
Traseras	✓
Stop	✓
Radio / Caratula	✓
Pantallas, FIS	✓
A/C	✓
Encendedor	NC
Vidrios	✓
Espejos	✓
Seguros Eléctricos	✓
CD, Artículos Personales, Guanteras	NC
Asientos y Vestiduras	✓
Tapetes	✓

Condiciones de carrocería

Daños SI () / NO (X) Golpes + Roto o estrellado X Rayones ⚡




Exteriores	SI(✓) / NO(X)	Costado Derecho	X
Tapones Ruedas	✓	Parte Delantera	X
Gomas de limpiadores	✓	Interior, asientos, alfombra	X
Antena	✓	Costado Izquierdo	X
Tapón Gasolina	✓	Parte Trasera	X
		Cristales y Faros	X

Cajuela		Cofre		Inferior ¿REQUIERE REVISIÓN? NO	
SI(✓) / NO(X) /No cuenta (NC)				BIEN(✓) / MAL(X) /FUGA (F)	
Herramienta	✓			Sistema de Escape	
Gato / Llave	✓	Aceite de Motor	X	Amortiguadores	
Reflejantes	✓	Líquido de Frenos	X	Tuberías	
Cables	X	Limpiaparabrisas	X	Transeje / Transmisión	
Extintor	✓	Anticongelante	X	Sistema de Dirección	
Llanta Refacción	✓	Líquido de Dirección	X	Chasis sucio	
				Golpes Especifico	

1/4

2/4

3/4



¿Deja artículos personales?











NO ESPECIFICADO

¿Cuáles?

No se reviso

Sistema de Frenos

¿REQUIERE REVISIÓN? NO
SOLO REVISAR 2 RUEDAS ACEPTADA(✓)

Ruedas	Balata/Zapata	Disco/Tambor	Neumático
Delantera Derecha			
Delantera Izquierda			
Trasera Derecha			
Trasera Izquierda			
Refacción			

Observaciones